










BG "In der Heimmark", Jesewitz OT Pehritzsch

Legende



Maßstab ca. 1:2.000

**Baugrundgutachten für die Erschließung eines Wohngebietes
04838 JESEWITZ OT PEHRITZSCH, IN DER HEIMMARK
Gemarkung Pehritzsch, Flur 2, Flst. 129/37
Auftraggeber: Heiko Mohr und Matthias Pilarski, Jesewitz**

Anlagen: Blatt 7-10

5.2

Fotodokumentation vom 02.03.2020

**Baugrundbüro Dr. Matthias Mokusch Dipl.-Geol.
01683 Nossen, Dresdner Str. 39
Tel. 035242-66257, Fax 035242-66258, Mail: m.mokusch@t-online.de**



Bild 1: Jesewitz / Pehritzsch, In der Heimmark, Flst. 129/37, Blick nach Nordosten.



Bild 2: Blick über das Baugebiet nach Süden.



Bild 3: Blick über das Baugebiet nach Nordwesten.



Bild 4: SW-Ecke, Schluff, sandig, bei 0,5-1,0 m.



Bild 5: Mitte S-Seite, Feinsand bis Mittelsand, schluffig, schwach tonig, bei 2,0-2,5 m.



Bild 6: Mitte O-Seite, Feinsand, über Geschiebelehm, sandig, Bereich bei 4,5-5,0 m.